



ЧАО «СТЕКЛОПРИБОР»



ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКИЙ (ГРУППОВОЙ) № В44-2018

ГИГРОМЕТРЫ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ ВИТ-1

Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений - 42453-18

Гигрометры психрометрические предназначены для определения относительной влажности и измерения температуры окружающего воздуха.

Изготовлены гигрометры по техническим условиям ТУ 3 Украины 14307481.001-92.

Партия № 9 от 10.08.2018

| Диапазон измерений относительной влажности, % | Температурный диапазон измерений относительной влажности, °С | Диапазон измерений температуры, «сухой» термометр, °С | Диапазон измерений температуры, «влажный» термометр, °С |
|---|--|---|---|
| от 20 до 90 | от + 5 до + 25 | от 0 до + 25 | от 0 до + 25 |

| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Цена деления шкалы, °С | 0,2 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности термометров гигрометра, °С | ± 0,2 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности гигрометра при скорости аспирации от 0,5 до 1 м/с (при температуре «сухого» термометра), % | ± 7 (от +5 до +10 °С включ.) ± 6 (св. +10 до +30°С включ.) |
| Габаритные размеры, мм, не более | 325×120×50 |

Термометрическая жидкость - толуол.

Номера гигрометров указаны в приложении №1 к данному паспорту на 2 страницах.

Межповерочный интервал – 2 года.

Первичная поверка проведена в соответствии с документом МП 207-008-2018 «Гигрометры психрометрические ВИТ. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС», 16.02.2018 г.

Поверитель:

Оттиск поверительного клейма



« 04 СЕН 2018 » 2018 г.

Сведения о результатах поверки средств измерений в РФ можно проверить на сайте:

http://www.fundmetrology.ru/11_poverki/new/PoverStat.aspx

Производитель: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТЕКЛОПРИБОР»
Адрес: 37240, ул. Озерная, 18, г. Заводское, Полтавская область, Украина.
тел./факс (05356) 3-71-00. WEB:www.steklopribor.com

По всем вопросам на территории Российской Федерации обращаться по адресу: 127273, Россия, г. Москва, Сигнальный проезд д.16, стр. 16.
Тел. (495) 632-01-84, 632-00-73, e-mail: tor@steklopribor.com

Приложение 1 к паспорту техническому В44-2018 ГИГРОМЕТРЫ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ ВИТ-1

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Д1183 | Д1241 | е0019 | е0079 | е0138 | е0196 | е0254 | е0313 | з0730 | з0789 |
| Д1184 | Д1242 | е0020 | е0080 | е0139 | е0197 | е0255 | е0314 | з0731 | з0790 |
| Д1185 | Д1243 | е0021 | е0081 | е0140 | е0198 | е0256 | е0315 | з0732 | з0791 |
| Д1186 | Д1244 | е0022 | е0082 | е0141 | е0199 | е0257 | е0316 | з0733 | з0792 |
| Д1187 | Д1245 | е0023 | е0083 | е0142 | е0200 | е0258 | е0317 | з0734 | з0793 |
| Д1188 | Д1246 | е0024 | е0084 | е0143 | е0201 | е0259 | е0318 | з0735 | з0794 |
| Д1189 | Д1247 | е0025 | е0085 | е0144 | е0202 | е0260 | е0319 | з0737 | з0795 |
| Д1190 | Д1248 | е0026 | е0086 | е0145 | е0203 | е0261 | е0320 | з0738 | з0796 |
| Д1191 | Д1249 | е0027 | е0087 | е0146 | е0204 | е0262 | з036 | з0739 | з0797 |
| Д1192 | Д1250 | е0028 | е0088 | е0147 | е0205 | е0263 | з0681 | з0740 | з0798 |
| Д1193 | Д1251 | е0029 | е0089 | е0148 | е0206 | е0264 | з0682 | з0741 | з0799 |
| Д1194 | Д1252 | е0030 | е0090 | е0149 | е0207 | е0265 | з0683 | з0742 | з0800 |
| Д1195 | Д1253 | е0031 | е0091 | е0150 | е0208 | е0266 | з0684 | з0743 | з0801 |
| Д1196 | Д1254 | е0032 | е0092 | е0151 | е0209 | е0267 | з0685 | з0744 | з0802 |
| Д1197 | Д1255 | е0033 | е0093 | е0152 | е0210 | е0268 | з0686 | з0745 | з0803 |
| Д1198 | Д1256 | е0034 | е0094 | е0153 | е0211 | е0269 | з0687 | з0746 | з0804 |
| Д1199 | Д1257 | е0035 | е0095 | е0154 | е0212 | е0270 | з0688 | з0747 | з0805 |
| Д1200 | Д1258 | е0036 | е0096 | е0155 | е0213 | е0272 | з0689 | з0748 | з0806 |
| Д1201 | Д1259 | е0037 | е0098 | е0156 | е0214 | е0273 | з0690 | з0749 | з0807 |
| Д1202 | Д1260 | е0038 | е0099 | е0157 | е0215 | е0274 | з0691 | з0750 | з0808 |
| Д1203 | Д1261 | е0039 | е0100 | е0158 | е0216 | е0275 | з0692 | з0751 | з0809 |
| Д1204 | Д1262 | е0040 | е0101 | е0159 | е0217 | е0276 | з0693 | з0752 | з0811 |
| Д1205 | Д1263 | е0041 | е0102 | е0160 | е0218 | е0277 | з0694 | з0753 | з0812 |
| Д1206 | Д1264 | е0042 | е0103 | е0161 | е0219 | е0278 | з0695 | з0754 | з0813 |
| Д1207 | Д1265 | е0043 | е0104 | е0162 | е0220 | е0279 | з0696 | з0755 | з0814 |
| Д1208 | Д1266 | е0044 | е0105 | е0163 | е0221 | е0280 | з0697 | з0756 | з0815 |
| Д1209 | Д1267 | е0045 | е0106 | е0164 | е0222 | е0281 | з0698 | з0757 | з0816 |
| Д1210 | Д1268 | е0046 | е0107 | е0165 | е0223 | е0282 | з0699 | з0758 | з0817 |
| Д1211 | Д1269 | е0047 | е0108 | е0166 | е0224 | е0283 | з0700 | з0759 | з0818 |
| Д1212 | Д1270 | е0048 | е0109 | е0167 | е0225 | е0284 | з0701 | з0760 | з0819 |
| Д1213 | Д1271 | е0049 | е0110 | е0168 | е0226 | е0285 | з0702 | з0761 | з0820 |
| Д1214 | Д1272 | е0050 | е0111 | е0169 | е0227 | е0286 | з0703 | з0762 | з0821 |
| Д1215 | Д1273 | е0051 | е0112 | е0170 | е0228 | е0287 | з0704 | з0763 | з0822 |
| Д1216 | Д1274 | е0053 | е0113 | е0171 | е0229 | е0288 | з0705 | з0764 | з0823 |
| Д1217 | Д1275 | е0054 | е0114 | е0172 | е0230 | е0289 | з0706 | з0765 | з0824 |
| Д1218 | Д1276 | е0055 | е0115 | е0173 | е0231 | е0290 | з0707 | з0766 | з0825 |
| Д1219 | Д1277 | е0056 | е0116 | е0174 | е0232 | е0291 | з0708 | з0767 | з0826 |
| Д1220 | Д1278 | е0057 | е0117 | е0175 | е0233 | е0292 | з0709 | з0768 | з0827 |
| Д1221 | Д1279 | е0058 | е0118 | е0176 | е0234 | е0293 | з0710 | з0769 | з0828 |
| Д1222 | Д1280 | е0059 | е0119 | е0177 | е0235 | е0294 | з0711 | з0770 | з0829 |
| Д1223 | е0001 | е0060 | е0120 | е0178 | е0236 | е0295 | з0712 | з0771 | з0830 |
| Д1224 | е0002 | е0061 | е0121 | е0179 | е0237 | е0296 | з0713 | з0772 | з0831 |
| Д1225 | е0003 | е0062 | е0122 | е0180 | е0238 | е0297 | з0714 | з0773 | з0832 |
| Д1226 | е0004 | е0063 | е0123 | е0181 | е0239 | е0298 | з0715 | з0774 | з0833 |
| Д1227 | е0005 | е0064 | е0124 | е0182 | е0240 | е0299 | з0716 | з0775 | з0834 |
| Д1228 | е0006 | е0065 | е0125 | е0183 | е0241 | е0300 | з0717 | з0776 | з0835 |
| Д1229 | е0007 | е0066 | е0126 | е0184 | е0242 | е0301 | з0718 | з0777 | з0836 |
| Д1230 | е0008 | е0067 | е0127 | е0185 | е0243 | е0302 | з0719 | з0778 | з0837 |
| Д1231 | е0009 | е0068 | е0128 | е0186 | е0244 | е0303 | з0720 | з0779 | з0838 |
| Д1232 | е0010 | е0069 | е0129 | е0187 | е0245 | е0304 | з0721 | з0780 | з0839 |
| Д1233 | е0011 | е0070 | е0130 | е0188 | е0246 | е0305 | з0722 | з0781 | з0840 |
| Д1234 | е0012 | е0071 | е0131 | е0189 | е0247 | е0306 | з0723 | з0782 | з0881 |
| Д1235 | е0013 | е0072 | е0132 | е0190 | е0248 | е0307 | з0724 | з0783 | з0882 |
| Д1236 | е0014 | е0073 | е0133 | е0191 | е0249 | е0308 | з0725 | з0784 | з0883 |
| Д1237 | е0015 | е0074 | е0134 | е0192 | е0250 | е0309 | з0726 | з0785 | з0884 |
| Д1238 | е0016 | е0076 | е0135 | е0193 | е0251 | е0310 | з0727 | з0786 | з0885 |
| Д1239 | е0017 | е0077 | е0136 | е0194 | е0252 | е0311 | з0728 | з0787 | з0886 |
| Д1240 | е0018 | е0078 | е0137 | е0195 | е0253 | е0312 | з0729 | з0788 | з0887 |



Приложение 1 к паспорту техническому В44-2018 ГИГРОМЕТРЫ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ ВИТ-1

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| э0888 | и0090 | и0132 | и0454 | и0496 | и0538 | и0580 | и0622 | и0664 | и0706 |
| э0889 | и0091 | и0133 | и0455 | и0497 | и0539 | и0581 | и0623 | и0665 | и0707 |
| э0890 | и0092 | и0134 | и0456 | и0498 | и0540 | и0582 | и0624 | и0666 | и0708 |
| э0891 | и0093 | и0135 | и0457 | и0499 | и0541 | и0583 | и0625 | и0667 | и0709 |
| э0892 | и0094 | и0136 | и0458 | и0500 | и0542 | и0584 | и0626 | и0668 | и0710 |
| э0893 | и0095 | и0137 | и0459 | и0501 | и0543 | и0585 | и0627 | и0669 | и0711 |
| э0894 | и0096 | и0138 | и0460 | и0502 | и0544 | и0586 | и0628 | и0670 | и0712 |
| э0895 | и0097 | и0139 | и0461 | и0503 | и0545 | и0587 | и0629 | и0671 | и0713 |
| э0896 | и0098 | и0140 | и0462 | и0504 | и0546 | и0588 | и0630 | и0672 | и0714 |
| э0897 | и0099 | и0141 | и0463 | и0505 | и0547 | и0589 | и0631 | и0673 | и0715 |
| э0898 | и0100 | и0142 | и0464 | и0506 | и0548 | и0590 | и0632 | и0674 | и0716 |
| э0899 | и0101 | и0143 | и0465 | и0507 | и0549 | и0591 | и0633 | и0675 | и0717 |
| э0900 | и0102 | и0144 | и0466 | и0508 | и0550 | и0592 | и0634 | и0676 | и0718 |
| э0901 | и0103 | и0145 | и0467 | и0509 | и0551 | и0593 | и0635 | и0677 | и0719 |
| э0902 | и0104 | и0146 | и0468 | и0510 | и0552 | и0594 | и0636 | и0678 | и0720 |
| э0903 | и0105 | и0147 | и0469 | и0511 | и0553 | и0595 | и0637 | и0679 | и0721 |
| э0904 | и0106 | и0148 | и0470 | и0512 | и0554 | и0596 | и0638 | и0680 | и0722 |
| э0905 | и0107 | и0149 | и0471 | и0513 | и0555 | и0597 | и0639 | и0681 | и0723 |
| э0906 | и0108 | и0150 | и0472 | и0514 | и0556 | и0598 | и0640 | и0682 | и0724 |
| э0907 | и0109 | и0151 | и0473 | и0515 | и0557 | и0599 | и0641 | и0683 | и0725 |
| э0908 | и0110 | и0152 | и0474 | и0516 | и0558 | и0600 | и0642 | и0684 | и0726 |
| э0909 | и0111 | и0153 | и0475 | и0517 | и0559 | и0601 | и0643 | и0685 | и0727 |
| э0910 | и0112 | и0154 | и0476 | и0518 | и0560 | и0602 | и0644 | и0686 | и0728 |
| э0911 | и0113 | и0155 | и0477 | и0519 | и0561 | и0603 | и0645 | и0687 | и0729 |
| э0912 | и0114 | и0156 | и0478 | и0520 | и0562 | и0604 | и0646 | и0688 | и0730 |
| э0913 | и0115 | и0157 | и0479 | и0521 | и0563 | и0605 | и0647 | и0689 | и0731 |
| э0914 | и0116 | и0158 | и0480 | и0522 | и0564 | и0606 | и0648 | и0690 | и0732 |
| э0915 | и0117 | и0159 | и0481 | и0523 | и0565 | и0607 | и0649 | и0691 | и0733 |
| э0916 | и0118 | и0160 | и0482 | и0524 | и0566 | и0608 | и0650 | и0692 | и0734 |
| э0917 | и0119 | и0441 | и0483 | и0525 | и0567 | и0609 | и0651 | и0693 | и0735 |
| э0918 | и0120 | и0442 | и0484 | и0526 | и0568 | и0610 | и0652 | и0694 | и0736 |
| э0919 | и0121 | и0443 | и0485 | и0527 | и0569 | и0611 | и0653 | и0695 | и0737 |
| э0920 | и0122 | и0444 | и0486 | и0528 | и0570 | и0612 | и0654 | и0696 | и0738 |
| и0081 | и0123 | и0445 | и0487 | и0529 | и0571 | и0613 | и0655 | и0697 | и0739 |
| и0082 | и0124 | и0446 | и0488 | и0530 | и0572 | и0614 | и0656 | и0698 | и0740 |
| и0083 | и0125 | и0447 | и0489 | и0531 | и0573 | и0615 | и0657 | и0699 | и0741 |
| и0084 | и0126 | и0448 | и0490 | и0532 | и0574 | и0616 | и0658 | и0700 | и0742 |
| и0085 | и0127 | и0449 | и0491 | и0533 | и0575 | и0617 | и0659 | и0701 | и0743 |
| и0086 | и0128 | и0450 | и0492 | и0534 | и0576 | и0618 | и0660 | и0702 | и0744 |
| и0087 | и0129 | и0451 | и0493 | и0535 | и0577 | и0619 | и0661 | и0703 | и0745 |
| и0088 | и0130 | и0452 | и0494 | и0536 | и0578 | и0620 | и0662 | и0704 | и0746 |
| и0089 | и0131 | и0453 | и0495 | и0537 | и0579 | и0621 | и0663 | и0705 | и0747 |

Т
040К

Рс
1 М 8
Гмц