



ЧАО «СТЕКЛОПРИБОР»



ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКИЙ (ГРУППОВОЙ) № В49-2018

ГИГРОМЕТРЫ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ ВИТ-1

Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений - 42453-18

Гигрометры психрометрические предназначены для определения относительной влажности и измерения температуры окружающего воздуха.

Изготовлены гигрометры по техническим условиям ТУ 3 Украины 14307481.001-92.

Партия № 9 от 10.08.2018

Диапазон измерений относительной влажности, %	Температурный диапазон измерений относительной влажности, °С	Диапазон измерений температуры, «сухой» термометр, °С	Диапазон измерений температуры, «влажный» термометр, °С
от 20 до 90	от + 5 до + 25	от 0 до + 25	от 0 до + 25

Наименование характеристики	Значение
Цена деления шкалы, °С	0,2
Пределы допускаемой абсолютной погрешности термометров гигрометра, °С	± 0,2
Пределы допускаемой абсолютной погрешности гигрометра при скорости аспирации от 0,5 до 1 м/с (при температуре «сухого» термометра), %	± 7 (от +5 до +10 °С включ.) ± 6 (св. +10 до +30 °С включ.)
Габаритные размеры, мм, не более	325×120×50

Термометрическая жидкость - толуол.

Номера гигрометров указаны в приложении №1 к данному паспорту на 2 страницах.

Межповерочный интервал – 2 года.



Первичная поверка проведена в соответствии с документом МП 207-008-2018 «Гигрометры психрометрические ВИТ. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС», 16.02.2018 г.

Поверитель:

Оттиск поверительного клейма



28 АРГ 2018

« 28 » _____ 2018 г.

Сведения о результатах поверки средств измерений в РФ можно проверить на сайте:

http://www.fundmetrology.ru/11_poverki/new/PoverStat.aspx

Производитель: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТЕКЛОПРИБОР»

Адрес: 37240, ул. Озерная, 18, г. Заводское, Полтавская область, Украина.

тел./факс (05356) 3-71-00. WEB:www.steklopribor.com

По всем вопросам на территории Российской Федерации обращаться

по адресу: 127273, Россия, г. Москва, Сигнальный проезд д.16, стр. 16.

Тел. (495) 632-01-84, 632-00-73, e-mail: tor@steklopribor.com

Приложение 1 к паспорту техническому В49-2018 ГИГРОМЕТРЫ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ ВИТ-1

C0109	C0167	C0225	C0284	C0342	C0401	T0267	T0325	T0384	T0442
C0110	C0168	C0226	C0285	C0343	C0402	T0268	T0326	T0385	T0443
C0111	C0169	C0227	C0286	C0345	C0403	T0269	T0327	T0386	T0444
C0112	C0170	C0228	C0287	C0346	C0404	T0270	T0328	T0387	T0445
C0113	C0171	C0229	C0288	C0347	C0405	T0271	T0329	T0388	T0446
C0114	C0172	C0230	C0289	C0348	C0406	T0272	T0330	T0389	T0447
C0115	C0173	C0231	C0290	C0349	C0407	T0273	T0331	T0390	T0448
C0116	C0174	C0232	C0291	C0350	C0408	T0274	T0332	T0391	T0449
C0117	C0175	C0233	C0292	C0351	C0409	T0275	T0333	T0392	T0450
C0118	C0176	C0234	C0293	C0352	C0410	T0276	T0334	T0393	T0451
C0119	C0177	C0235	C0294	C0353	C0411	T0277	T0335	T0394	T0452
C0120	C0178	C0236	C0295	C0354	C0412	T0278	T0336	T0395	T0453
C0121	C0179	C0237	C0296	C0355	C0413	T0279	T0337	T0396	T0454
C0122	C0180	C0238	C0297	C0356	C0414	T0280	T0338	T0397	T0455
C0123	C0181	C0239	C0298	C0357	C0415	T0281	T0339	T0398	T0456
C0124	C0182	C0240	C0299	C0358	C0416	T0282	T0340	T0399	T0457
C0125	C0183	C0241	C0300	C0359	C0417	T0283	T0341	T0400	T0458
C0126	C0184	C0242	C0301	C0360	C0418	T0284	T0342	T0401	T0459
C0127	C0185	C0243	C0302	C0361	C0419	T0285	T0343	T0402	T0460
C0128	C0186	C0244	C0303	C0362	C0420	T0286	T0344	T0403	T0461
C0129	C0187	C0245	C0304	C0363	C0421	T0287	T0345	T0404	T0462
C0130	C0188	C0246	C0305	C0364	C0422	T0288	T0346	T0405	T0463
C0131	C0189	C0247	C0306	C0365	C0423	T0289	T0347	T0406	T0464
C0132	C0190	C0248	C0307	C0366	C0424	T0290	T0348	T0407	T0465
C0133	C0191	C0249	C0308	C0367	C0425	T0291	T0349	T0408	T0466
C0134	C0192	C0250	C0309	C0368	C0426	T0292	T0350	T0409	T0467
C0135	C0193	C0251	C0310	C0369	C0427	T0293	T0351	T0410	T0468
C0136	C0194	C0252	C0311	C0370	C0428	T0294	T0352	T0411	T0469
C0137	C0195	C0253	C0312	C0371	C0429	T0295	T0353	T0412	T0470
C0138	C0196	C0254	C0313	C0372	C0430	T0296	T0354	T0413	T0471
C0139	C0197	C0255	C0314	C0373	C0431	T0297	T0355	T0414	T0472
C0140	C0198	C0256	C0315	C0374	C0432	T0298	T0356	T0415	T0473
C0141	C0199	C0257	C0316	C0375	C0433	T0299	T0357	T0416	T0474
C0142	C0200	C0258	C0317	C0376	C0434	T0300	T0358	T0417	T0475
C0143	C0201	C0259	C0318	C0377	T0241	T0301	T0359	T0418	T0476
C0144	C0202	C0260	C0319	C0378	T0242	T0302	T0360	T0419	T0477
C0145	C0203	C0262	C0320	C0379	T0243	T0303	T0361	T0420	T0478
C0146	C0204	C0263	C0321	C0380	T0244	T0304	T0362	T0421	T0479
C0147	C0205	C0264	C0322	C0381	T0245	T0305	T0363	T0422	T0480
C0148	C0206	C0265	C0323	C0382	T0246	T0306	T0364	T0423	T0481
C0149	C0207	C0266	C0324	C0383	T0247	T0307	T0365	T0424	T0482
C0150	C0208	C0267	C0325	C0384	T0248	T0308	T0366	T0425	T0483
C0151	C0209	C0268	C0326	C0385	T0249	T0309	T0368	T0426	T0484
C0152	C0210	C0269	C0327	C0386	T0250	T0310	T0369	T0427	T0485
C0153	C0211	C0270	C0328	C0387	T0251	T0311	T0370	T0428	T0486
C0154	C0212	C0271	C0329	C0388	T0252	T0312	T0371	T0429	T0487
C0155	C0213	C0272	C0330	C0389	T0253	T0313	T0372	T0430	T0488
C0156	C0214	C0273	C0331	C0390	T0254	T0314	T0373	T0431	T0489
C0157	C0215	C0274	C0332	C0391	T0255	T0315	T0374	T0432	T0490
C0158	C0216	C0275	C0333	C0392	T0256	T0316	T0375	T0433	T0491
C0159	C0217	C0276	C0334	C0393	T0257	T0317	T0376	T0434	T0492
C0160	C0218	C0277	C0335	C0394	T0258	T0318	T0377	T0435	T0493
C0161	C0219	C0278	C0336	C0395	T0259	T0319	T0378	T0436	T0494
C0162	C0220	C0279	C0337	C0396	T0260	T0320	T0379	T0437	T0495
C0163	C0221	C0280	C0338	C0397	T0261	T0321	T0380	T0438	T0496
C0164	C0222	C0281	C0339	C0398	T0262	T0322	T0381	T0439	T0497
C0165	C0223	C0282	C0340	C0399	T0264	T0323	T0382	T0440	T0498
C0166	C0224	C0283	C0341	C0400	T0266	T0324	T0383	T0441	T0499



Приложение 1 к паспорту техническому В49-2018 ГИГРОМЕТРЫ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ ВИТ-1

T0500	T0542	T0584	T0626	T0668	T0710	T0752	T0794	y0952	y0995
T0501	T0543	T0585	T0627	T0669	T0711	T0753	T0795	y0953	y0996
T0502	T0544	T0586	T0628	T0670	T0712	T0754	T0796	y0954	y0997
T0503	T0545	T0587	T0629	T0671	T0713	T0755	T0797	y0955	y0998
T0504	T0546	T0588	T0630	T0672	T0714	T0756	T0798	y0956	y0999
T0505	T0547	T0589	T0631	T0673	T0715	T0757	T0799	y0957	y1000
T0506	T0548	T0590	T0632	T0674	T0716	T0758	T0800	y0958	y1001
T0507	T0549	T0591	T0633	T0675	T0717	T0759	y0107	y0959	y1002
T0508	T0550	T0592	T0634	T0676	T0718	T0760	y01221	y0960	y1003
T0509	T0551	T0593	T0635	T0677	T0719	T0761	y01460	y0961	y1004
T0510	T0552	T0594	T0636	T0678	T0720	T0762	y01815	y0962	y1005
T0511	T0553	T0595	T0637	T0679	T0721	T0763	y0915	y0963	y1006
T0512	T0554	T0596	T0638	T0680	T0722	T0764	y0921	y0964	y1007
T0513	T0555	T0597	T0639	T0681	T0723	T0765	y0922	y0965	y1008
T0514	T0556	T0598	T0640	T0682	T0724	T0766	y0923	y0966	y1009
T0515	T0557	T0599	T0641	T0683	T0725	T0767	y0924	y0967	y1010
T0516	T0558	T0600	T0642	T0684	T0726	T0768	y0925	y0968	y1011
T0517	T0559	T0601	T0643	T0685	T0727	T0769	y0926	y0969	y1012
T0518	T0560	T0602	T0644	T0686	T0728	T0770	y0927	y0970	y1013
T0519	T0561	T0603	T0645	T0687	T0729	T0771	y0928	y0971	y1014
T0520	T0562	T0604	T0646	T0688	T0730	T0772	y0929	y0972	y1015
T0521	T0563	T0605	T0647	T0689	T0731	T0773	y0930	y0973	y1016
T0522	T0564	T0606	T0648	T0690	T0732	T0774	y0931	y0974	y1017
T0523	T0565	T0607	T0649	T0691	T0733	T0775	y0932	y0975	y1018
T0524	T0566	T0608	T0650	T0692	T0734	T0776	y0933	y0976	y1019
T0525	T0567	T0609	T0651	T0693	T0735	T0777	y0934	y0977	y1020
T0526	T0568	T0610	T0652	T0694	T0736	T0778	y0935	y0978	y1021
T0527	T0569	T0611	T0653	T0695	T0737	T0779	y0936	y0979	y1022
T0528	T0570	T0612	T0654	T0696	T0738	T0780	y0937	y0980	y1023
T0529	T0571	T0613	T0655	T0697	T0739	T0781	y0938	y0981	y1024
T0530	T0572	T0614	T0656	T0698	T0740	T0782	y0939	y0982	y1025
T0531	T0573	T0615	T0657	T0699	T0741	T0783	y0940	y0983	y1026
T0532	T0574	T0616	T0658	T0700	T0742	T0784	y0941	y0984	y1028
T0533	T0575	T0617	T0659	T0701	T0743	T0785	y0942	y0985	y1029
T0534	T0576	T0618	T0660	T0702	T0744	T0786	y0943	y0987	y1030
T0535	T0577	T0619	T0661	T0703	T0745	T0787	y0944	y0988	y1031
T0536	T0578	T0620	T0662	T0704	T0746	T0788	y0946	y0989	y1032
T0537	T0579	T0621	T0663	T0705	T0747	T0789	y0947	y0990	y1033
T0538	T0580	T0622	T0664	T0706	T0748	T0790	y0948	y0991	y1034
T0539	T0581	T0623	T0665	T0707	T0749	T0791	y0949	y0992	y1035
T0540	T0582	T0624	T0666	T0708	T0750	T0792	y0950	y0993	y1036
T0541	T0583	T0625	T0667	T0709	T0751	T0793	y0951	y0994	y1037

